

Рекомендации по выбору перепадов
давления на заслонках

Низкое давление до 5000 Па

Давление в трубе, Па	Рекомендуемый перепад давления, Па
800-1000	300-400
1000-1500	400-600
1500-2000	600-700
2000-3000	700-1000
3000-4000	1000-1200
4000-5000	1200-1600

Среднее давление 5000-300000 Па

Давление в трубе, Па	Рекомендуемый перепад давления, Па
5000-7000	1500-2000
7000-10000	2000-4000
10000-15000	4000-6000
15000-25000	6000-10000
25000-40000	10000-15000
40000-60000	15000-20000
60000-100000	20000-40000
100000-200000	40000-60000
200000-300000	50000-100000